

Producent:

Industrial Starter S.p.A.
Via Lago d'Iseo, 26
36077 Altavilla Vicentina (VI) - Italy -

Oświadczam, na swoją wyłączną odpowiedzialność, że ŚOI opisany poniżej:

Kod no.:

8032

Artykuł:

Fustain Trousers

wykorzystywany przy zagrożeniach kategorii:

I

- jest zgodny z odpowiednimi zharmonizowanymi normami Unijnymi (Regolamento (EU) 2016/425)
- z następującymi odpowiednimi normami zharmonizowanymi:

EN ISO 13688 : 2013

I podlega procedurze określonej w:

Załączniku IV (Wzór A rozporządzenia)

Podpisano w imieniu i na rzecz Industrial Starter S.p.A.
Altavilla Vicentina (VI) - Italy - 02/07/2020



Vinicio Dalla Vecchia
Managing Director