

031021 : 5368 updates
21.10.21 : update PS29 (email)
15.11.21 : update as per 15.11 remove N from PS29 Clear rebound
18.11.21 : UPDATE EMAIL
20/04/2022 - 4251

GUIDE COLOUR - DO NOT PRINT

297mm

BACK

FRONT

FR LUNETES DE SECURITE

INFORMATION UTILISATEUR
Rajpista vasa à l'égard de l'usage du produit pour obtenir des informations détaillées sur les normes certifiées. Seules les normes et les lignes qui apparaissent sur le produit et les informations additionnelles ou desous sont applicables.
ATTENTION
Les lunettes réglables doivent être vérifiées avant chaque utilisation.
Etwas nachprüfen ist erforderlich, bevor Sie die verstellbaren Brillen zum ersten Mal verwenden.
Etwas nachprüfen ist erforderlich, bevor Sie die verstellbaren Brillen zum ersten Mal verwenden.

Table with 2 columns: Code, La désignation, Description du domaine d'utilisation. Rows include: A - Base, 3 - Liquides, 4 - Grandes particules de poussière, 5 - Particules de gaz et particules fines, 8 - Arc électrique de court-circuit, 9 - Métaux en fusion et solides chauds.

Télécharger la déclaration de conformité à www.portwest.com/declarations

PL OKULARY OCHRONNE

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA
Proszę przeczytać uważnie informacje dotyczące norm, których wymagania musi spełniać ten produkt.
OSWIEŻENIA
Ten produkt należy sprawdzać przed każdym użyciem.
Należy upewnić się, że przed pierwszym użyciem należy sprawdzić, czy okulary są odpowiednio dopasowane do twarzy.
Należy pamiętać, że okulary nie należy używać do celów, których nie zostały one zaprojektowane do.
Należy pamiętać, że okulary nie należy używać do celów, których nie zostały one zaprojektowane do.

Table with 2 columns: Code, Designation, Description of the field of use. Rows include: A - Base, 3 - Liquids, 4 - Large dust particles, 5 - Gas and fine dust particles, 8 - Short circuit electric arc, 9 - Molten metal and hot solids.

Descargar la declaración de conformidad a www.portwest.com/declarations

HU VÉDŐSZEMÜVEG

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
A megfelelő szabványokra vonatkozó információkat a termék mellékelt tájékoztatójában találja meg.
FIGYELMEZTETÉS
Ezen szemüveget csak úgy szabad használni, mint amire az eredeti gyártó megalkotta.
Ezen szemüveget csak úgy szabad használni, mint amire az eredeti gyártó megalkotta.

Table with 2 columns: Code, Designation, Description of the field of use. Rows include: A - Base, 3 - Liquids, 4 - Large dust particles, 5 - Gas and fine dust particles, 8 - Short circuit electric arc, 9 - Molten metal and hot solids.

Töltse le a megfelelőségi nyilatkozatát a www.portwest.com/declarations címen.

CZ BEZPEČNOSTNÍ BRYLE

UŽIVATELSKÉ INFORMACE
Podrobné informace a odpovídající normy naleznete na této stránce.
VAROVÁNÍ
Tento produkt je určen pouze k tomu, k čemu byl navržen.
Nepoužívejte tento produkt k jiným účelům, než k tomu, k čemu byl navržen.
Nepoužívejte tento produkt k jiným účelům, než k tomu, k čemu byl navržen.

Table with 2 columns: Code, Designation, Description of the field of use. Rows include: A - Base, 3 - Liquids, 4 - Large dust particles, 5 - Gas and fine dust particles, 8 - Short circuit electric arc, 9 - Molten metal and hot solids.

Stiahnuť vyhlásenie o zhode a www.portwest.com/declarations

EN SAFETY EYEWEAR

USER INFORMATION
Refer to the product labelling for detailed information on the product and the user information that are applicable.
WARNING
Good habits should be checked before each use.
Ensure that the product is used in accordance with the instructions on the product and the user information that are applicable.

Table with 2 columns: Code, Designation, Description of the field of use. Rows include: A - Base, 3 - Liquids, 4 - Large dust particles, 5 - Gas and fine dust particles, 8 - Short circuit electric arc, 9 - Molten metal and hot solids.

Download declaration of conformity at www.portwest.com/declarations

ES PROTECCION DE LOS OJOS

INFORMACION AL USUARIO
Consulte a etiqueta del producto la información detallada sobre las normas certifiadas y la información que se aplica a este producto.
ADVERTENCIA
Los buenos hábitos deben verificarse antes de cada uso.
Asegúrese de que el producto se utiliza de acuerdo con las instrucciones del producto y la información que se aplica a este producto.

Table with 2 columns: Code, Designation, Description of the field of use. Rows include: A - Base, 3 - Liquids, 4 - Large dust particles, 5 - Gas and fine dust particles, 8 - Short circuit electric arc, 9 - Molten metal and hot solids.

Descargar la declaración de conformidad a www.portwest.com/declarations

PT PROTECCÃO OCULAR

INFORMAÇÃO DO UTILIZADOR
Consulte a etiqueta do produto para obter informações detalhadas sobre as normas certifiadas e a informação que se aplica a este produto.
ATENÇÃO
Os bons hábitos devem ser verificadas antes de cada utilização.
Certifique-se de que o produto é utilizado de acordo com as instruções do produto e a informação que se aplica a este produto.

Table with 2 columns: Code, Designation, Description of the field of use. Rows include: A - Base, 3 - Liquids, 4 - Large dust particles, 5 - Gas and fine dust particles, 8 - Short circuit electric arc, 9 - Molten metal and hot solids.

Carregar a declaração de conformidade em www.portwest.com/declarations

NL VEILIGHEIDS OOGSCHERMING

WARSCHUWINGEN
De gebruiker moet de productinformatie zorgvuldig lezen.
Gebruik het product alleen voor de bestemde doeleinden.
Gebruik het product alleen voor de bestemde doeleinden.

Table with 2 columns: Code, Designation, Description of the field of use. Rows include: A - Base, 3 - Liquids, 4 - Large dust particles, 5 - Gas and fine dust particles, 8 - Short circuit electric arc, 9 - Molten metal and hot solids.

Download de conformiteitsverklaring op www.portwest.com/declarations

SAFETY EYEWEAR

Table with 6 columns: MODEL, OCULAR MARKING, FRAME MARKING, STANDARD, NOTIFIED BODY, APPROVED BODY. Rows include: PS03 (Clear), PS03 (Smoke), PS06 (Clear), PS06 (Smoke), PS07 (Clear), PS07 (Smoke), PS18 (Polycarbonate), PS34 (Smoke), PS35 (Clear), PS18 (Polycarbonate), PS29 (Clear), PS29 (Smoke), PS32 (Clear Mirror), PS32 (Amber), PS32 (Mirror), PS32 (Amber).

* PS03 can be used with PA13 accessory removable RX for prescription lenses



IT OCCHIALI DI SICUREZZA

Foglietto illustrativo
Informazioni importanti per l'utente.
ATTENZIONE
Le buone abitudini devono essere controllate prima di ogni utilizzo.
Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato in conformità con le istruzioni del prodotto e le informazioni che si applicano a questo prodotto.

Table with 2 columns: Code, Designation, Description of the field of use. Rows include: A - Base, 3 - Liquids, 4 - Large dust particles, 5 - Gas and fine dust particles, 8 - Short circuit electric arc, 9 - Molten metal and hot solids.

Scarica la dichiarazione di conformità a www.portwest.com/declarations

TR KORUYUCU GÖZLÜK

KULLANICI BİLGİLENDİRME
Lütfen ürün etiketindeki ayrıntılı bilgiyi dikkatlice okuyunuz.
DİKKAT
Kullanıcı alışkanlıklarını kontrol etmelidir.
Kullanıcı alışkanlıklarını kontrol etmelidir.

Table with 2 columns: Code, Designation, Description of the field of use. Rows include: A - Base, 3 - Liquids, 4 - Large dust particles, 5 - Gas and fine dust particles, 8 - Short circuit electric arc, 9 - Molten metal and hot solids.

Ürünümüzün bildirimini www.portwest.com/declarations adresinden indirin

SK OCHRANNE OKULIARE

INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
Podrobné informácie a zodpovedajúce normy nájdete na tejto stránke.
UPOZORNENIE
Dobré návyky by mali byť skontrolované pred každým použitím.
Uistite sa, že výrobok sa používa v súlade s pokynmi výrobcu a informáciami, ktoré sa na tento výrobok vzťahujú.

Table with 2 columns: Code, Designation, Description of the field of use. Rows include: A - Base, 3 - Liquids, 4 - Large dust particles, 5 - Gas and fine dust particles, 8 - Short circuit electric arc, 9 - Molten metal and hot solids.

Stiahnuť vyhlásenie o zhode a www.portwest.com/declarations

PORTWEST USER INFORMATION



Download declaration of conformity at www.portwest.com/declarations

MANUFACTURER
PORTWEST, WESTPORT, CO MAYO, TD 28 FB88, IRELAND

NAME AND ADDRESS OF NOTIFIED BODY HAVING ISSUED UK CERTIFICATION:
CERTIFICATA SCAR NL 0538 - Zona Industriale Via Venezia, 33015 Luffenango (BL), Italy
NAME AND ADDRESS OF UKCA APPROVED BODIES:
CCSC UK Ltd, 5 Harbour Exchange Square, London, E14 9GE, UK (AB 1105)
SES UK Ltd, Inward Way, Rossmore Business Park, Elmeston Park, Chebsey, CHES 5EN, UK (AB 0210)
CERTIFICATION BODY:
PORTWEST (UK) Ltd, Registered Office: 17 Grosvenor Street, Mayfair London, W1K 4QZ, UK
Operational Headquarters: Castlemead, Lower Castle Street, Bristol, BS1 3AG, UK (AB 8503)

DE AUGENSCHUTZ

GEBRAUCHSANWEISUNG
Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung für den entsprechenden Normen finden Sie auf dem Produkt.
WICHTIG
Bitte überprüfen Sie die Augenbrille vor jedem Gebrauch.
Bitte überprüfen Sie die Augenbrille vor jedem Gebrauch.

Table with 2 columns: Code, Bezeichnung, Beschreibung der Einsatzgebiete. Rows include: A - Basis, 3 - Flüssigkeiten, 4 - Grobe Staubpartikel, 5 - Gas- und Feinstaubpartikel, 8 - Kurzschlusslichtbogen, 9 - Schmelzmetalle und heiße feste Stoffe.

Download der Konformitätserklärung unter www.portwest.com/declarations

GR ΓΡΑΦΙΑ ΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΑΡΗΦΟΡΕΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
Αποφύγετε την χρήση του προϊόντος για λειτουργίες διαφορετικές από εκείνες για τις οποίες έχει σχεδιαστεί.
ΠΡΟΕΛΕΓΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Ελέγξτε προσεκτικά πριν από κάθε χρήση.
Ελέγξτε προσεκτικά πριν από κάθε χρήση.

Table with 2 columns: Code, Ονομασία, Περιγραφή του πεδίου χρήσης. Rows include: A - Βασικό, 3 - Λiquides, 4 - Μεγάλες σωματίδια σκόνης, 5 - Αέρια και λεπτά σωματίδια, 8 - Ηλεκτρικός τόξο βραχυκυκλώματος, 9 - Λυωμένα μέταλλα και θερμά στερεά.

Αφίρη δήλωση συμμόρφωσης: www.portwest.com/declarations

RU ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ

ИНФОРМАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Получите подробную информацию о соответствующих стандартах на этой странице.
ВНИМАНИЕ
Проверьте привычки перед каждым использованием.
Проверьте привычки перед каждым использованием.

Table with 2 columns: Code, Назначение, Описание области применения. Rows include: A - Основное, 3 - Жидкости, 4 - Крупные частицы пыли, 5 - Газы и тонкодисперсные вещества, 8 - Короткое замыкание электрической дуги, 9 - Жидкие металлы и горячие твердые вещества.

Скачать декларацию соответствия на www.portwest.com/declarations

